

Aufwand in min. Tätigkeiten	2. Versuch mit Alternativband		Verletzung an Finger		Einfischen von Eisendraht		Kompressor holen	
	Mont.	Lehrl. L3	Mont.	Lehrl. L3	Mont.	Lehrl. L3	Mont.	Lehrl. L3
<b>Einzugsband geht nicht durch!</b>								
etwas zurückziehen, fetten nochmals einstossen	2.3		2.3		2.3		2.3	
warten		2.0		2.0		2.0		2.0
mit Band klopfen	1.5		1.5		1.5		1.5	
warten		1.5		1.5		1.5		1.5
mit Spitzzange versuchen einzustossen	3.0		3.0		3.0		3.0	
warten		3.0		3.0		3.0		3.0
<b>Zweiter Versuch von Gegenseite</b>								
Zur Gegenseite laufen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Einzugsband einstossen	1.5		1.5		1.5		1.5	
warten		1.5		1.5		1.5		1.5
etwas zurückziehen, fetten nochmals einstossen	2.0		2.0		2.0		2.0	
warten		2.0		2.0		2.0		2.0
mit Band klopfen	1.5		1.5		1.5		1.5	
warten		1.5		1.5		1.5		1.5
<b>Verletzung an Finger</b>								
Abschleifen, Fingerrücken anschlagen, bluten			1.0		1.0		1.0	
sich ärgern			1.0		1.0		1.0	
Pflaster, Klebeband aufbringen			2.0		2.0		2.0	
warten				4.0		4.0		4.0
mit Spitzzange versuchen einzustossen	3.0		3.0		3.0		3.0	
warten		3.0		3.0		3.0		3.0
<b>Anderes Einzugsband in Auto holen</b>								
warten, 1. Einzugsband zusammennehmen	5.0		5.0		5.0		5.0	
2. Einzugsband einstossen	1.5		1.5		1.5		1.5	
warten		1.5		1.5		1.5		1.5
etwas zurückziehen, fetten nochmals einstossen	2.0		2.0		2.0		2.0	
warten		2.0		2.0		2.0		2.0
mit Band klopfen	1.5		1.5		1.5		1.5	
warten		1.5		1.5		1.5		1.5
<b>Zweiter Versuch von Gegenseite</b>								
Zur Gegenseite laufen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2. Einzugsband einstossen	1.5		1.5		1.5		1.5	
warten		1.5		1.5		1.5		1.5
etwas zurückziehen, fetten nochmals einstossen	2.0		2.0		2.0		2.0	
warten		2.0		2.0		2.0		2.0
mit Band klopfen	1.5		1.5		1.5		1.5	
warten		1.5		1.5		1.5		1.5
<b>Eisendraht in Auto holen</b>								
warten, 2. Einzugsband zusammennehmen						6.0		
Eisendraht strecken, 2 Doppelhacken biegen					5.0			
Beidseitiges einstossen des Eisendrahtes					4.0	4.0		
x Versuche anderes Drahtende zu fischen					2.0	2.0		
Anschliessen übliches Einzugsband					15.0	15.0		
warten					2.0			
Zurückziehen Eisendraht respektive Einzugsband						2.0		
Zusammenräumen des Eisendrahtes					1.5			
					1.0	1.0		
<b>Kompressor in Betrieb holen</b>								
warten, andere Tätigkeiten, umorganisieren							6.0	24.0
Stromanschluss bereitstellen								5.0
Bereitstellen, einrichten Kompressor							8.0	
warten, zu anderem Rohrende laufen								8.0
Einschiessen Pfeils mittels Kompressor							1.5	
Anschliessen übliches Einzugsband								1.0
warten							1.0	
Zurückziehen Einzugsband							1.5	1.5
Zusammenräumen des Kompressors							4.0	4.0
<b>Total Minuten</b>	<b>31.8</b>	<b>32.5</b>	<b>35.8</b>	<b>36.5</b>	<b>66.3</b>	<b>66.5</b>	<b>57.8</b>	<b>80</b>
Total in Std.	0.530	0.542	0.597	0.608	1.105	1.108	0.963	1.333
CHF / Std. je Mitarbeiterkategorie	80.00	40.00	80.00	40.00	80.00	40.00	80.00	40.00
<b>Kosten je Mitarbeitenden</b>	<b>42.40</b>	<b>21.67</b>	<b>47.73</b>	<b>24.33</b>	<b>88.40</b>	<b>44.33</b>	<b>77.07</b>	<b>53.33</b>
<b>Total Kosten Monteure</b>	<b>64.07</b>		<b>72.07</b>		<b>132.73</b>		<b>130.40</b>	
Fahrzeug und Fahrkosten							19.20	
Verbrauchsmaterial und Anteil Unterhaltskosten							8.85	
<b>Total Kosten Monteure</b>	<b>64.07</b>		<b>72.07</b>		<b>132.73</b>		<b>158.45</b>	
Anschaffungskosten RT 2008	298.00		298.00		298.00		298.00	
<b>Rentabilität nach Anzahl Problemfällen</b>	<b>4.7</b>		<b>4.1</b>		<b>2.2</b>		<b>1.9</b>	

Bei dieser Rentabilitätsberechnung mittels RUNPOTEC-Einzugssystem wird das effizientere Arbeiten auch bei üblichen Rohrleitungen und die Verbesserung der Mitarbeitermotivation nicht spezielle erläutert - wird jedoch durch die Anwendung offensichtlich.